




SECCION ESTADO ANTERIOR




SECCION




PLANTA PRIMERA ESTADO ANTERIOR




PLANTA PRIMERA




PLANTA SEGUNDA ESTADO ANTERIOR




PLANTA SEGUNDA




ALZADO COCINA



ALZADO PATIO



ALZADO PRINCIPAL



PLANTA CUBIERTAS

REHABILITACION DE VIVIENDA PARA UN FOTOGRAFO EN EL CASCO URBANO DE ALJARAQUE (HUELVA). 1998-2000. MIGUEL ANGEL ESTEVE PORTOLES